

PP-Platten

Verarbeitungshinweise

Reparatur


Stand 11.09.2002

1.	Wahl der Reparaturmethode
2.	Oberflächenschaden, max. 5 x 100 cm
<i>3.</i> (Oberflächenschaden über 5 x 100 cm ohne Beschädigung der Deckschicht
4. L	Durchgangsschaden, max. 20 x 30 cm
<i>5.</i>	Großflächiger Schaden von Lack- und Deckschicht
6. F	Hinweise

1. Wahl der Reparaturmethode

Querschnitt eines PP - Standardpaneels für Kofferaufbauten.

Für die **Reparatur des PP -Kofferbausatzes** dürfen **nur die** in diesen Verarbeitungshinweisen **angegebenen Materialien** Verwendung finden!



Schaden	Reparaturset	Weitere Reparaturmaterialien	
Oberflächenschaden Max. 5 x 100 cm	Lack-Handauftrags-Set s. "Verarbeitungshinweise / Datenblätter Überlackierung"	Kurzfloorwalze	
Oberflächenschaden Deckschicht unbeschädigt Über 5 x 100 em	Lack-Spritzset (min. 6 m²): s. "Verarbeitungshinweise / Datenblätter Überlackierung"	2K-Fahrzeug-Spritzlack	
Durchgangsschaden Max. Größe: 20 x 30 cm	PP - Reparaturstück + Lack-Handauftrags-Set s. "Verarbeitungshinweise / Datenblätter Überlackierung"	Kurzfloorwalze Glasfaser-Polyester-Spachtel 2K-Fahrzeug-Spritzlack	
Großflächiger Schaden Über die bisherige Größe hinausgehend	Vorkonfektioniertes Reparaturpaneel s. "Montageanleitung"	Strukturklebstoff für den Fahrzeugbau	

Lack		Lack - Handauftragsset:	Lack – Spritzset:
1. Haftvermittler Pehafix	P71975	150 ml Spraydose, Inhalt 75 ml	150 ml Dose, Inhalt 100 ml
2. 2K-Füller weiß Pehapol	P81914 P85045	500 ml Dose , Inhalt 120 ml 100 ml Dose , Inhalt 30 ml	1,0 kg Dose , Inhalt 600 ml 150 ml Dose , Inhalt 150 ml
mit <u>Härter</u>		150 ml Dose , Inhalt 100 ml	270 ml Dose, Inhalt 200 ml
3. Verdünnung f. Haftvermittler	P86001	-	270 ml Dose, Inhalt 250 ml
4. Verdünnung f. Füller/Härter	P86001		


2. Oberflächenschaden, max. 5 x 100 cm

Vorbehandlung:

- 1. Lose Teile gründlich entfernen
- 2. Abschleifen überstehender Glasfasern und Entfernung der umgebenden Lackschicht durch Hochdruckreiniger oder durch vorsichtiges Anschleifen
- 3. Säubern mit Verdünnung (z. B. mit Spezialverdünnung P
- 4. *Primern* mit Pehafix PP-Primer P 71975 nach Datenblatt (20-40 g/m²)

Trocknung/Einwirkzeit min. 30 Min. / max. 24 Std. bei 20

- 5. Spachteln
- 6. Nachschleifen, letzter Schliff mit Korn 400, ggf. Vorgang 2-6 wiederholen



Lackierung auf vorbehandelte Fläche:

- 1. Gesamte zu lackierende Fläche primern mit Pehafix PP-Primer P 71975
- Grundieren mit Pehapol 2K Grundierung P 81914 nach Datenblatt (100-150 g/m²)
 Mischung 6:1 (nach Gewicht) mit Härter P 85045
 (Verdünnung: Ca. 10- 15% Spezialverdünnung P 86001)
 Trocknung mind. 16 Stunden bei 25 ℃
- 3. Leicht anschleifen mit Korn 400
- 4. *Lackieren* mit handelsüblichen 2K- Autoreparaturlacken Trocknung: s. Herstellerhinweise

Wir bitten um Verständnis, wenn für diesen Aufbau keine Garantie übernommen werden kann, da das Trägermaterial (Oberfläche) nach der Entlackung nicht eindeutig definierbar ist.

Hinweise:

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der PP - Information "Verarbeitungshinweise / Datenblätter Überlackierung".

Die gespachtelte Oberfläche ist glatt und weist die typische PP - Struktur nicht auf.

3. Oberflächenschaden über 5 x 100 cm ohne Beschädigung der Deckschicht

Empfehlung zur Reparaturlackierung:

- 1. *Entfernung der gesamten beschädigten Lackschicht* durch Hochdruckreiniger und ggf. durch vorsichtiges Anschleifen. Die Freilegung der Glasfasern ist zu vermeiden!
- 2. Säubern mit Verdünnung (z. B. mit Spezialverdünnung P 86001)
- 3. *Primern* mit Pehafix PP-Primer P 71975 nach Datenblatt (Viskosität angepasst mit Spezialverdünnung P 86001, Auftrag ca. 20-40 g/m²), Trocknung / Einwirkzeit min. 30 Min. / max. 24 Std. bei 20 ℃
- Grundieren mit Pehapol 2K Grundierung P 81914 nach Datenblatt (100-150 g/m²)
 Mischung 6:1 (nach Gewicht) mit Härter P 85045
 (Verdünnung: Ca. 10- 15% Spezialverdünnung P 86001)
 Trocknung mind. 16 Stunden bei 25 ℃
- 5. Leicht anschleifen mit Korn 400
- 6. *Lackieren* mit handelsüblichen 2K- Autoreparaturlacken Trocknung: s. Herstellerhinweise

Wir bitten um Verständnis, wenn für diesen Aufbau keine Garantie übernommen werden kann, da das Trägermaterial (Oberfläche) nach der Entlackung nicht eindeutig definierbar ist.

Hinweise:

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der PP - Information "Verarbeitungshinweise / Datenblätter Überlackierung".

Die gespachtelte Oberfläche ist glatt und weist die typische PP - Struktur nicht auf.

4. Durchgangsschaden, max. 20 x 30 cm

Vorbehandlung:

- 1. Beschädigten Bereich in der Größe des Reparaturstücks *mit Stichsäge* ohne Spalt *aussägen* (20 x 30 cm)
- 2. Anschleifen der überstehenden Glasfasern und der umgebenden Lackschicht
- 3. Säubern mit Verdünnung (z. B. mit Spezialverdünnung P 86001)
- 4. *Primern* der *offenen Wabenränder* und der *angeschliffenen Oberflächen* mit Pehafix PP-Primer P 71975 nach Datenblatt (20-40 g/m²)
 Trocknung / Einwirkzeit min. 30 Min. / max. 24 Std. bei 20 ℃
- 5. Trennfolie von Reparaturpaneel abziehen und das Reparaturpaneel von innen einsetzten, Klebefläche fest andrücken!
 Hinweis: Die Klebekraft nimmt innerhalb 24 Stunden zu, daher zu Beginn Vorsicht.
- 6. Spachteln der Fuge
- 7. Fuge schleifen, letzter Schliff mit Korn 400, ggf. Vorgang 6-7 wiederholen

Darstellung s. nachfolgende Seite

Lackierung auf vorbehandelte Fläche:

- 1. Gesamte zu lackierende Fläche *primern* mit Pehafix PP-Primer P 71975
- Grundieren mit Pehapol 2K Grundierung P 81914 nach Datenblatt (100-150 g/m²)
 Mischung 6:1 (nach Gewicht) mit Härter P 85045
 (Verdünnung: Ca. 10- 15% Spezialverdünnung P 86001)
 Trocknung mind. 16 Stunden bei 25 ℃
- 3. Leicht anschleifen mit Korn 400
- 4. *Lackieren* mit handelsüblichen 2K- Autoreparaturlacken Trocknung: s. Herstellerhinweise

Wir bitten um Verständnis, wenn für diesen Aufbau keine Garantie übernommen werden kann, da das Trägermaterial (Oberfläche) nach der Entlackung nicht eindeutig definierbar ist.


Hinweise:

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Information "Verarbeitungshinweise Datenblätter Überlackierung".


<u>Der Abstand zwischen dem Rand des Reparaturstücks zu jeder Kante des Aufbaus, zu</u> einer Zurrschiene oder zur Bodenplatte muß mindestens 10 cm betragen.

Der gespachtelte Übergang ist glatt und weist die typische PP - Struktur nicht auf.

Darstellung der Reparatur eines Durchgangsschadens



Paneelränder primern, Reparaturstück einsetzen und von innen andrücken



Primer, Spachtel, Primer in Fuge, Überlackierung

5. Großflächiger Schaden von Lack- und Deckschicht

Die Behebung eines großflächigen Schadens, der die zuvor beschriebenen Schadensbilder überschreitet, erfolgt durch Einsatz eines PP-Ersatzpaneels (Außenseite lackiert) einschließlich Schweißanschlüsse.

Zur Lieferung der korrekten Ausführung und der Beistellung der geeigneten Reparaturmaterialien geben Sie bitte den genauen Koffertyp und die Kofferaußenmaße an:

Typ 35: Aufbau für Fahrzeug mit dem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 to

mB: mit eingeweißtem PP-Boden (innen zusätzlich 6,5 mm Siebdruckplatte erforderlich)

oB: ohne eingeschweißten PP-Boden, zum Einsatz einer Siebdruckplatte (z. B. 18 mm)

Entfernung des Paneels:

Vorbereitung:

- 1. Beschädigtes *Paneel umlaufend mit Sticksäge aussägen*, ca. 10-20 cm Abstand von den Profilen bzw. von den Rändern
- 2. Eckkappen innen entfernen, um Zugang zum Schweißband zu erhalten.

Paneelentfernung durch Schweißung:

- 1. Anklemmen des Schweißbands an das Schweißgerät
- 2. Mit dem Barcodelesestift über den *Schweißcode* fahren, *Paneelstücke* während Erwärmung *mit dem Schweißband herausziehen* (Ende der Schweißung nach 2 Min.)
- 3. Abklemmen des Schweißgeräts und nächste Ausschweißung durchführen

Paneelentfernung in Klebung:

- 1. Paneele aus Profilen mechanisch entfernen
- 2. *Profile* von Klebstoff gründlich *reinigen* und bei Beschädigung der Lackierung mit geeignetem *Haftvermittler* versehen

Einfügen des neuen Paneels:

- 1. Klebeflächen der Profile und Schweißflächen reinigen mit handelsüblichem Lösemittel
- 2. Einschweißung / Klebung entsprechend der Montageanleitung / Verarbeitungshinweise des Kofferbausatzes sowie der Hinweise des Klebstoffherstellers

6. Hinweise

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Wir behalten uns vor, Änderungen vorzunehmen entsprechend dem technischen Fortschritt oder weiterer Entwicklungen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen.